


- Legende**
- Straße
 - Unbefestigte Straße / Wege
 - großflächige Park- und Stellplatzflächen
 - Parkdeck
 - ruhender Verkehr im Straßenraum
 - Fußgängerzone
 - 30 Geschwindigkeitsbegrenzung
 - Bushaltestelle
 - Bushaltestelle mit Gestaltungsbedarf
 - Plätze und Straßenräume mit funktionalen und gestalterischen Defiziten
 - Plätze und Straßenräume mit punktuellen funktionalen bzw. gestalterischen Defiziten (z. B. Mobiliar, Barrierefreiheit)
 - mangelnde Gestaltung der Eingangsbereiche in die Innenstadt
 - ungestaltete Wegeverbindungen
 - fehlende Wegeverbindungen
 - Barrierewirkung durch Straße
 - Gefahrenpunkte für Fußgänger und Radfahrer
 - Abgrenzung Kernbereich
 - Abgrenzung Untersuchungsgebiet



Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein